



## ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве  
и государственной экспертизе проектов

Государственное автономное учреждение города Москвы  
«Московская государственная экспертиза»  
(МОСГОСЭКСПЕРТИЗА)

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента экспертизы

Е.М.Богушевская

«31» января 2018 г.

## ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

Рег. № 77-2-1-1-0288-18

### Объект капитального строительства:

комплекс жилых зданий,  
включая встроенно-пристроенные нежилые помещения,  
с объектами социального назначения; местоположение:  
г. Москва, САО, ул. Викторенко, вл. 11, проектируемых на  
земельном участке с кадастровым номером: 77:09:0005004:113  
по адресу:

Хорошевский район,  
Северный административный округ города Москвы

### Объект экспертизы:

результаты инженерных изысканий

№ 8-Н-18/МГЭ/15488-1/4

045334

г. Москва

**ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

**результатов инженерных изысканий**

**1. Общие положения**

**1.1. Основания для проведения экспертизы**

Обращение через портал государственных услуг от 08.09.2017 № 97480550.

Договор на проведение негосударственной экспертизы от 10.10.2017 № И/533, дополнительные соглашения от 05.12.2017 № 1, от 28.12.2017 № 2.

**1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации**

Результаты инженерных изысканий для строительства объекта непроизводственного назначения.

**1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства**

Наименование объекта: комплекс жилых зданий, включая встроенно-пристроенные нежилые помещения, с объектами социального назначения; местоположение: г.Москва, САО, ул.Викторенко, вл.11, проектируемых на земельном участке с кадастровым номером: 77:09:0005004:113.

Строительный адрес: Хорошёвский район, Северный административный округ города Москвы.

Технико-экономические показатели

Площадь участка по ГПЗУ 1,7 га.

**1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального строительства**

Вид объекта: многоквартирный дом, административно-деловой.

Функциональное назначение: многоэтажный многоквартирный дом, офисное здание (помещения), подземная стоянка.

Характерные особенности: строительство трех зданий (Корпуса А, В и С) и пристроенных паркингов.

Корпус А: 16-этажный жилой дом, с размерами в плане 46,30x19,20 м, высотой 67,15 м, с одним подземным этажом. Глубина котлована до 7,5 м (абс. отм. 150,20). Предполагаемый тип фундамента: железобетонная плита на свайном основании. Длина свай до 20,0 м.

Корпус В: 23-этажный жилой дом, с размерами в плане 30,00x30,00 м, высотой 92,15 м, с одним подземным этажом. Глубина котлована 7,5 м (абс. отм. 150,20). Предполагаемый тип фундамента: железобетонная плита на свайном основании. Длина свай до 20,0 м.

Корпус С: 23-этажный жилой дом, с размерами в плане 28,40x28,40 м, высотой 93,15 м, с одним подземным этажом. Глубина котлована 7,0 м (абс. отм. 149,65). Предполагаемый тип фундамента: железобетонная плита на свайном основании. Длина свай до 20,0 м.

Пристроенные паркинги: 1-этажные подземные сооружения заглублением до 7,0 м. Предполагаемый тип фундамента: железобетонная плита на естественном основании. Нагрузки: до 0,7 кг/см<sup>2</sup>.

Ограждение котлована – шпунтовое, с заглублением до 9,0 м.

Уровень ответственности комплекса зданий: II (нормальный).

### **1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществлявших подготовку проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания**

Изыскательские организации:

ООО «Центр инженерно-геологических изысканий и проектирования «Геосфера» (ООО «ЦИГИ и П «Геосфера»).

Место нахождения: 109202, г.Москва, Перовское шоссе, д.21, стр.2.

Свидетельство о допуске № 0476.04-2010-7721669746-И-003, выдано СРО НП «Центризыскания» 23 ноября 2012 года.

Генеральный директор: Д.Б. Станченков.

ООО «Экспериментальные проектно-изыскательские решения» (ООО «ЭПИР»).

Место нахождения: 109428, г.Москва, ул.Институтская 2-я, дом № 6, строение 64, комн.105.

Свидетельство о допуске № 1099, выдано СРО АССОЦИАЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ-ИЗЫСКАТЕЛЕЙ «СтройИзыскания» 10 июня 2015 года.

Генеральный директор: О.А. Богатырев.

### **1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике**

Заявитель (заказчик-застройщик): ООО «Атлантик».

Место нахождения: 125167, г.Москва, ул.Викторенко, д.18, стр.3.

Генеральный директор: М.В. Колмыков.

**1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика**  
Сведения не представлялись.

**1.8. Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых предусмотрено проведение такой экспертизы**

Не предусмотрено.

**1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства**

Средства инвесторов.

**1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика**

Сведения не представлялись.

**2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной документации**

**2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий**

**2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на выполнение инженерных изысканий**

Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания

Техническое задание на выполнение инженерных изысканий для разработки проектной документации на строительство Комплекса жилых зданий, включая встроенно-пристроенные нежилые помещения, с объектами социального назначения; местоположение: г.Москва, САО, ул.Викторенко, вл.11, проектируемых на земельном участке с кадастровым номером: 77:09:0005004:113 по адресу: САО, район Хорошёвский, утвержденное ООО «Атлантик» 27.02.2017.

**2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий**

Инженерно-геологические изыскания

Программа работ на выполнение инженерно-геологических изысканий для разработки проектной документации на строительство комплекса жилых зданий, включая встроенно-пристроенные нежилые помещения, с объектами социального назначения и офисным зданием; месторасположение: г.Москва, САО, ул.Викторенко, вл.11, проектируемых

на земельном участке с кадастровым номером 77:09:0005004:113. ООО «ЦИГИ и П «Геосфера», 2017.

#### **Инженерно-экологические изыскания**

Программа на производство инженерно-экологических изысканий по объекту ИГЭИ 27/02/17-ИЭИ: «Комплекс жилых зданий, включая встроенно-пристроенные нежилые помещения, с объектами социального назначения; местоположение: г.Москва, САО, ул.Викторенко, вл.11, проектируемых на земельном участке с кадастровым номером: 77:09:0005004:113 по адресу: САО, район Хорошёвский». ООО «ЦИГИ и П «Геосфера», 2017.

#### **2.1.3. Реквизиты положительного заключения экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации**

Не применяется.

#### **2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий**

Градостроительный план земельного участка № RU77-213000-024592, утвержденный приказом Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы от 27 марта 2017 года № 1050.

### **3. Описание рассмотренной документации (материалов)**

#### **3.1. Описание результатов инженерных изысканий**

##### **3.1.1. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий**

###### **Инженерно-геологические изыскания**

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации. «Комплекс жилых зданий, включая встроенно-пристроенные нежилые помещения, с объектами социального назначения; месторасположение: г.Москва, САО, ул.Викторенко, вл.11, проектируемых на земельном участке с кадастровым номером 77:09:0005004:113». Книги 2.1-2.4. ООО «ЦИГИ и П» Геосфера», 2017.

**Заключение.** Прогноз изменения гидрогеологических условий, вызванных строительством объекта «Комплекс жилых зданий, включая встроенно-пристроенные нежилые помещения, с объектами социального назначения и офисным зданием; месторасположение: г.Москва, САО, ул.Викторенко, вл.11, проектируемых на земельном участке с кадастровым

номером 77:09:0005004:113. Корпуса А и В с общей подземной автостоянкой. Корпус С». ООО «ЭПИР», 2017.

#### **Инженерно-экологические изыскания**

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий «Комплекс жилых зданий, включая встроенно-пристроенные нежилые помещения, с объектами социального назначения; месторасположение: г. Москва, САО, ул. Викторенко, вл. 11, проектируемых на земельном участке с кадастровым номером: 77:09:0005004:113 по адресу: САО, район Хорошёвский». ООО «ЦИГИиП «Геосфера», 2017.

#### **3.1.2. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий**

##### **Инженерно-геологические изыскания**

В ходе изысканий в период с марта по май 2017 года пробурено 68 скважин, глубиной от 25,0 до 60,0 м (всего 2223,0 п. м.). Выполнены полевые испытания грунтов методом статического зондирования в 28 точках до глубин 14,4-21,2 м, 6 штамповых испытаний на глубине 7,0-8,0 м. Проведены опытно-фильтрационные работы (6 откачек), комплекс геофизических работ, включающих работы методом отраженных волн в методике общей глубинной точки (МОВ ОГТ) по 5 профилям, общей протяженностью 422 п.м. Выполнено определение электрохимической коррозии (наличия блуждающих токов), оценка геологического риска и геофильтрационное моделирование.

Из скважин отобраны пробы грунта и воды на лабораторные испытания, определены физико-механические свойства грунтов, в том числе методами одноосного и трехосного сжатий, химический состав и коррозионная активность грунтов и воды.

Изучены архивные материалы.

##### **Инженерно-экологические изыскания**

В ходе изысканий в апреле-июне 2017 года выполнено:  
сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии окружающей среды;

радиационное обследование территории (измерение мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения на территории в режиме «поиска» и в 20-ти контрольных точках; определение эффективной удельной активности радионуклидов в 18 образцах грунта до глубины 8,0 м; измерение величины плотности потока радона из грунта с поверхности участка в 70-ти контрольных точках;

опробование почв и грунтов на санитарно-химическое загрязнение (определение содержания тяжелых металлов и мышьяка, бенз(а)пирена, нефтепродуктов в 26-ти пробах грунта, отобранных с поверхности и из двух скважин послойно до глубины 8,0 м);

опробование почв и грунтов в слое 0,0-0,2 м на санитарно-бактериологическое, паразитологическое, энтомологическое загрязнение (42 пробы);

газогеохимические исследования (отбор и хроматографический анализ 25 проб грунтового воздуха из стволов шести скважин с глубин до 4,0 м);

опробование и оценка загрязненности подземных вод.

### **3.1.3. Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, с указанием наличия распространения и проявления геологических и инженерно-геологических процессов**

#### **Инженерно-геологические условия**

В геоморфологическом отношении площадка приурочена к древнеаллювиальной террасе р.Москвы. В пределах участка протекает р.Ходынка. Абсолютные отметки устьев скважин изменяются в пределах 155,72-157,08.

На участке проектируемого строительства выделено 12 инженерно-геологических элементов (ИГЭ).

Сводный геолого-литологический разрез включает:

техногенные отложения, представленные преимущественно песчаными грунтами, со строительным мусором, мощностью 0,3-6,7 м;

аллювиальные отложения, представленные песками пылеватыми, мелкими, средней крупности, средней плотности и рыхлыми, малой степени водонасыщения и насыщенными водой, с редкими прослойками супеси, общей мощностью 9,7-16,7 м;

флювиогляциальные отложения, представленные суглинками мягкотекучими, с прослойками песка, включениями дресвы и супесями пластичными, с прослойками песка и включениями дресвы, общей мощностью 1,4-6,5 м;

отложения верхнего отдела юрской системы, представленные глинами полутвердыми, с включениями фауны, мощностью 2,7-17,7 м;

отложения верхнего отдела каменноугольной системы, представленные мергелями средней прочности и глинами твердыми, максимальной вскрытой мощностью 15,0 м.

Гидрогеологические условия исследуемой территории характеризуются наличием безнапорного аллювиального (надъюрского) водоносного горизонта, вскрытого на глубине 3,8-6,0 м (абс. отм. 150,25-152,49). Воды неагрессивные к бетонам и слабоагрессивные к железобетонным конструкциям при периодическом смачивании, обладают высокой агрессивностью к алюминиевым и низкой агрессивностью к свинцовыми оболочками кабелей.

Территория естественно подтопленная, применительно к проектируемому комплексу зданий.

По результатам опытно-фильтрационных работ для водовмещающих грунтов аллювиального (надъюрского) водоносного горизонта коэффициент фильтрации составляет 9,7 м/сут.

По результатам прогноза изменения гидрогеологических условий установлено, что строительное водопонижение вызовет формирование депрессионной воронки в аллювиальном (надъюрском) водоносном горизонте. Зона снижения уровня подземных вод до 2,6 м распространится от контура котлована не более чем на 25,0 м, на расстоянии 170,0 м эта величина не превысит 1,2 м, зона снижения до 0,8 м распространится на 270,0 м от котлована. В период эксплуатации комплекса зданий максимальный ожидаемый спад уровня составит до 0,16 м с юго-западной стороны, а максимальное ожидаемое повышение будет наблюдаться с северо-восточной стороны и составит до 0,1 м.

Грунты среднеагрессивные к бетонам марки W4 и неагрессивные к бетонам марок W6-W20, слабоагрессивные к железобетонным конструкциям. Коррозионная активность грунтов к стали низкая, к свинцовыми оболочкам кабелей – средняя, к алюминиевым оболочкам - высокая.

По результатам геофизических исследований установлено, что на участке работ признаков карстовых полостей не выявлено, наличия блуждающих токов не зафиксировано.

Участок изысканий неопасный в карстово-суффозионном отношении. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 1,44 м.

По степени морозной пучинистости грунты в пределах зоны сезонного промерзания непучинистые.

Категория сложности инженерно-геологических условий территории – III (сложная).

#### Инженерно-экологические условия

Участок изысканий общей площадью 1,7 га состоит из двух частей (северной и южной), которые расположены по обе стороны от реки

Ходынки (Таракановки), протекающей частично в открытом русле, частично в коллекторе.

На территории имеются постройки, подлежащие сносу.

Ранее территория использовалась под хранение и переработку авиационно-технического имущества.

Обе части территории (северная и южная) частично расположены в водоохранной зоне, прибрежной защитной полосе и береговой полосе реки Ходынки (Таракановки) и затрагивают открытое русло реки.

Южная часть земельного участка частично расположена в границах объекта природных и озелененных территорий САО № 179 «Бульвар (проектный) вдоль русла р. Таракановки» (режим 4).

По результатам исследований, почвы и грунты в опробованных слоях до глубины 8,0 м относятся:

по уровню химического загрязнения тяжелыми металлами и мышьяком – в отдельных пробах к «опасной», «умеренно опасной» и «допустимой» категориям загрязнения;

по уровню загрязнения бенз(а)пиреном – в отдельных пробах к «чрезвычайно опасной», «опасной» и «допустимой» категориям загрязнения.

Исследованные образцы почв и грунтов характеризуются «допустимым» и «низким» уровнем загрязнения нефтепродуктами.

По эпидемиологическим показателям состояние почв на отдельных пробных площадках оценивается как «опасное», «умеренно опасное» и «чистое».

В отобранном на территории образце грунтовых вод наблюдается превышение санитарно-гигиенических нормативов по нефтепродуктам, железу, марганцу и растворенному кислороду.

Исследования качества поверхностных вод и донных отложений реки Ходынки были выполнены ранее в 2016 году.

Исследованный образец воды реки Ходынки не соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 по содержанию железа общего и бактериологическим показателям. В исследованном образце донных отложений реки Ходынка радиоактивного загрязнения не выявлено; загрязнение по основным видам загрязняющих веществ не обнаружено.

По данным радиационного обследования, значения МЭД на обследованном участке изменяется от 0,10 до 0,14 мкЗв/ч, что не превышает нормативного уровня.

В исследованных пробах грунта радиоактивного загрязнения не обнаружено. Средние значения эффективной удельной активности радионуклидов в грунтах соответствуют нормам радиационной безопасности.

Среднее значение плотности потока радона с поверхности грунта составляет  $21 \text{ мБк}/\text{м}^2 \cdot \text{с}$ , что не превышает нормативный предел для жилых и общественных зданий.

По результатам газогеохимических исследований, в южной части территории проектируемого строительства выделяется биогазовая аномалия с опасными и взрывопожароопасными концентрациями метана (до 7,0 %об.) и опасными содержаниями диоксида углерода (до 8,2 %об.).

Участок строительства проектируемого корпуса С является опасным в газогеохимическом отношении.

По результатам исследований, выданы рекомендации по возможному использованию грунтов.

По газогеохимическим параметрам опасные насыпные грунты, извлекаемые на дневную поверхность при строительстве корпуса С (в пределах биогазовой аномалии), не должны вторично использоваться для засыпки пазух котлованов и коммуникационных траншей и подлежат вывозу на полигон.

На остальной части территории насыпные грунты являются безопасными и при извлечении на дневную поверхность могут без ограничений использоваться на любой стройплощадке города.

Почвы и грунты в исследованных слоях до глубины 8,0 м могут быть использованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

С учетом уровня и характера распределения загрязнения в почвах и грунтах, проведено условное зонирование рассматриваемой территории на зоны «А»-«З».

В пределах условных зон «В», «Г», «Е» грунты в слое 0,0-0,2 м имеют «чрезвычайно опасную» категорию загрязнения по бенз(а)пирену и подлежат вывозу и утилизации.

### **3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы**

#### **Инженерно-геологические изыскания**

Представлен откорректированный технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, в составе которого:

откорректированы техническое задание, а также программа на производство инженерно-геологических изысканий;

титульные листы томов технического отчета и паспорта лабораторных испытаний подписаны ответственными лицами;

представлена карта фактического материала с экспликацией проектируемых зданий;

инженерно-геологические разрезы дополнены контурами подземных частей зданий;

представлен инженерно-геологический разрез через русло реки Ходынки;

откорректирована категория сложности инженерно-геологических условий;

представлены акты внутриведомственной приемки работ и ликвидационного тампонажа скважин;

откорректировано положение кровли каменноугольных отложений; удалено необоснованно выделенное отражение от кровли отложений верхнего отдела юрской системы; на геолого-геофизические разрезы нанесены подписи осей глубины, расстояния и времени.

Представлено заключение по прогнозу изменения гидрогеологических условий.

#### **Инженерно-экологические условия**

Представлено откорректированное техническое задание на выполнение инженерных изысканий с графическим приложением.

Представлен доработанный технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, в составе которого приведены результаты дополнительного санитарно-химического обследования грунтов из скважины С-4 до глубины 8,0 м, дополнена графическая часть, выданы рекомендации по возможному использованию грунтов.

### **4. Выводы по результатам рассмотрения**

#### **4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий**

##### **По инженерно-геологическим изысканиям**

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.

##### **По инженерно-экологическим изысканиям**

Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.

#### **4.2. Общие выводы**

Результаты инженерных изысканий, выполненных для объекта: «Комплекс жилых зданий, включая встроенно-пристроенные нежилые помещения, с объектами социального назначения; местоположение: г.Москва, САО, ул.Викторенко, вл.11, проектируемых на земельном участке с кадастровым номером: 77:09:0005004:113», по адресу: улица Викторенко, вл.11, район Хорошёвский, Северный административный

округ города Москвы, соответствуют требованиям технических регламентов.

Начальник Управления комплексной экспертизы  
«3.1. Организация государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий с правом утверждения заключения государственной экспертизы»

О.А. Папонова

Государственный эксперт-инженер  
«1.2. Инженерно-геологические изыскания»  
(ведущий эксперт, раздел «Инженерно-геологические изыскания»)

Е.С. Саранцев

Государственный эксперт-эколог  
«1.4. Инженерно-экологические изыскания»  
(раздел «Инженерно-экологические изыскания»)

Н.М. Сергеева